

**Informace zhotovitele k OPRAVĚ SOKLU v KorunovačnÍ a SládkovĚ ul.
k 31.8.2018**

Laboratorní rozbor soklu prokázal středně silný až silný obsah solí ve zdivu. Po odstranění stávající degradované omítky, odkopání terénu a proškrabání spár následovala nutná technologická přestávka pro volné vysychání zdiva. U styku s terénem byla aplikována speciální stěrka pro blokaci solí a zejména proti vnikání srážkové vody, nebo vody z tajícího sněhu do zdiva. Jako sanační omítkové jádro byla použita sanační odsolovací omítka a na ní jemná vrchní sanační omítka. Souvrství ukončuje speciální sanační štuk.

Štukatéři po oškrabání mnoha vrstev nátěrů našli velmi jemnou profilaci a další zdobné prvky fasády, které se podařilo obnovit nebo doplnit. I přes vysoké letní teploty, kdy nebylo možné omítky aplikovat, **probíhá oprava v souladu s harmonogramem a bude dokončena na konci září.**

Ing. Milan Dropka

atelier7 s.r.o.